

幼稚園・棟別耐震診断(2次診断)結果一覧表

-平成28年4月1日現在-

幼稚園名	棟名	主な用途	建築年月 (年/月)	構造 区分	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断 (2次診断) 実施年度	2次診断 結果 (Is値)	備考
畝傍南幼稚園	北館	保育室・リズム室・管理室	S59.8	RC	2	725	—		新耐震基準
畝傍北幼稚園	本館	保育室・リズム室・管理室	S57.3	RC	2	1,064	—		新耐震基準
鴨公幼稚園	南館	保育室	S49.8	RC	1	534	H21	2.80	耐震性あり
	北館	管理室	S49.8	RC	2	308	H21	1.34	耐震性あり
	リズム室棟	リズム室	S53.3	RC	1	239	H21	2.40	耐震性あり
晩成幼稚園	西館	保育室	S54.7	RC	1	304	H21	1.25	耐震性あり
	南館	保育室・リズム室・管理室	S54.7	RC	2	708	H21	0.88	耐震性あり
耳成幼稚園	本館	保育室・リズム室・管理室	S58.3	RC	2	776	—		新耐震基準
今井幼稚園	本館	保育室・リズム室・管理室	S55.3	RC	2	641	H21	0.96	耐震性あり
真菅幼稚園	本館南	保育室・リズム室・管理室	S57.3	RC	2	690	—		新耐震基準
金橋幼稚園	本館	保育室・リズム室・管理室	S61.3	RC	1	923	—		新耐震基準
香久山幼稚園	本館	保育室・リズム室・管理室	S54.6	RC	2	431	H21	0.72	耐震性あり
新沢幼稚園	本館	保育室・リズム室・管理室	S56.6	RC	2	894	H21	0.91	耐震性あり
耳成南幼稚園	北館	保育室	S51.3	S	1	488	H21		耐震化済
	南館	リズム室	S52.11	RC	2	326	H21		耐震化済
真菅北幼稚園	西館北	管理室	S51.5	S	1	176	H21		耐震化済
	北館	保育室	S50.5	S	1	529	H21		耐震化済
	西館南	保育室・リズム室	S52.11	RC	2	286	H21		耐震化済
畝傍東幼稚園	北館	保育室・リズム室・管理室	S52.7	RC	2	731	H21		耐震化済
耳成西幼稚園	北館	保育室・管理室	S55.6	RC	2	478	H21	0.83	耐震性あり
白檀幼稚園	北館	保育室・リズム室・管理室	S53.12	RC	2	572	H17		耐震化済