

学校・棟別耐震診断(2次診断)結果一覧表(小学校体育館)

-平成28年4月1日現在-

学校名	棟名	建築年月 (年/月)	構造 区分	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断 (2次診断) 実施年度	2次診断結果 (Is値)	備考
畝傍南小学校	体育館	S61.5	RC	2	1,208	—		新耐震基準
畝傍北小学校	体育館	S56.3	RC	3	1,145	H11		耐震化済
鴨公小学校	体育館	S49.8	RC	1	422	H14		耐震化済
		S49.8	RC	1	320			
晚成小学校	体育館	S54.7	RC	2	1,028	H8		耐震化済
耳成小学校	体育館	S54.5	S	2	1,032	H18		耐震化済
今井小学校	体育館	S58.3	RC	2	935	—		新耐震基準
真菅小学校	体育館	S56.8	RC	2	1,028	H8		耐震化済
金橋小学校	体育館	S54.3	S	2	1,032	H18		耐震化済
香久山小学校	体育館	S54.3	S	2	767	H17		耐震化済
新沢小学校	体育館	S54.7	S	2	1,032	H17		耐震化済
白檀南小学校	体育館	S50.5	S	1	701	H8		耐震化済
耳成南小学校	体育館	S50.5	S	1	901	H8		耐震化済
真菅北小学校	体育館	S50.5	S	1	900	H15		耐震化済
畝傍東小学校	体育館	S52.3	S	2	1,059	H16		耐震化済
白檀北小学校	体育館	S53.3	S	2	1,059	H16		耐震化済
耳成西小学校	体育館	S55.8	RC	3	1,023	H11		耐震化済