

学校・棟別耐震診断(2次診断)結果一覧表(中学校校舎)

-平成28年4月1日現在-

学校名	棟名	主な用途	建築年月 (年/月)	構造 区分	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断 (2次診断) 実施年度	2次診断 結果 (Is値)	備考
畝傍中学校	北館	普通・特別教室	S49.8	RC	4	4,236	H19		耐震化済
	中・南館	普通・特別教室・管理室	S49.8	RC	4	7,121	H19		耐震化済
	夜間学級棟	普通教室・管理室	S49.4	S	1	233	H20		耐震化済
八木中学校	北館中	普通教室	S48.8	RC	4	2,208	H15		耐震化済
	南館中	管理室	S48.8	RC	3	1,084	H15		耐震化済
	中渡り廊下棟	渡り廊下	S48.8	RC	3	284	H15		耐震化済
	北館東	普通・特別教室	S49.5	RC	4	2,101	H15		耐震化済
	南館東	特別教室	S49.5	RC	3	2,402	H15		耐震化済
	北館西	普通・特別教室・給食室	S50.5	RC	4	2,487	H15		耐震化済
	南館西	特別教室	S50.5	RC	3	2,402	H15		耐震化済
	西昇降口棟	昇降口・管理室	S58.12	RC	3	396	—		新耐震基準
	東昇降口棟	昇降口・管理室	S58.12	RC	2	268	—		新耐震基準
	部室棟	部室	S60.8	RC	2	487	—		新耐震基準
	大成中学校	南館	普通教室・管理室	S52.6	RC	4	2,319	H17	
普通教室・管理室			S52.6	1,694					
北館		特別教室・給食室	S53.6	RC	4	3,651	H17		耐震化済
光陽中学校	北館	普通・特別教室・給食室	S55.7	RC	4	3,782	H19		耐震化済
	西渡り廊下棟	特別教室・昇降口	S55.7	RC	4	1,047	H19		耐震化済
	南館	特別教室	S55.7	RC	4	1,088	H19		耐震化済
		特別教室・管理室	S55.7			1,969			
		特別教室	S55.7			583			
東渡り廊下棟	特別教室・渡り廊下	S55.7	RC	4	335	H19		耐震化済	
白檜中学校	本館西	普通教室・管理室	S45.10	RC	4	1,248	H19		耐震化済
		普通教室・管理室	S47.3	RC	3	257			
		普通教室・管理室	S51.5			524			
	本館東	普通・特別教室	S58.3増築	RC	3	1,425	—		新耐震基準
		普通・特別教室	S58.3増築			1,233			
		管理室・昇降口	S58.3増築			481			
		管理室	S58.3増築			138			
		管理室	S58.3増築			120			
普通教室	S58.3増築	S	1	498					
給食室・給食用リフト	H1.12	S	4	119					
檜原中学校	南館	普通教室・管理室	S57.10	RC	4	2408	—		新耐震基準
		普通教室	S57.10			794			
		普通教室	S57.10			255			
	東渡り廊下棟	特別教室・管理室	S57.10	RC	4	1450	—		新耐震基準
	北館	特別教室・給食室	S57.10	RC	4	761	—		新耐震基準
		特別教室	S57.10			900			
		特別教室	S57.10			1565			
西渡り廊下棟	特別教室・昇降口	S57.10	RC	2	488	—		新耐震基準	