

耐震診断の結果の公表 要緊急安全確認大規模建築物(檀原市内)

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づく公表

【学校】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	檀原市立 鴨公小学校	⑬－1, 2棟	檀原市縄手町 324	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso値＝2.76	－	－	
		⑬－3棟							
		⑬棟							
		体育館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.47 CTu・SD値＝0.58	－	－	
		管理特別室15棟							
		普通教室21－1棟							
2	檀原市立 金橋小学校	東棟	檀原市雲梯町 216	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso値＝1.00 CT・SD値＝0.32	－	－	
		西棟							
		B棟 渡り廊下・便所							
		渡り廊下棟							
		昇降口棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso値＝1.30 CT・SD値＝0.30	－	－	
		北-A棟 管理特別教室							
		北-C棟 特別教室							
3	檀原市立光陽中学校		檀原市古川町20	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.01 CTu・SD値＝0.37	－	－	
4	檀原市立耳成小学校		檀原市葛本町625	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.02 CTu・SD値＝0.31	－	－	
5	檀原市立耳成西小学校		檀原市上品寺町 455－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.03 CTu・SD値＝0.31	－	－	
6	檀原市立耳成南小学校		檀原市常盤町3	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.05 CTu・SD値＝0.30	－	－	
7	檀原市立新沢小学校		檀原市一町1296	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso値＝1.01 CT・SD値＝0.34	－	－	
8	檀原市立真管小学校		檀原市曾我町710	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.02 CTu・SD値＝0.34	－	－	

9	榧原市立 真管北小学 校	A棟普通教室棟	榧原市大垣町 220－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.07 C _{TU} ・S _D 値＝0.38	－	－		
		B棟渡り廊下棟								
		C棟渡り廊下棟								
		D棟普通教室棟								
		E棟普通教室棟								
		F棟渡り廊下棟								
10	榧原市立畝傍中学校		榧原市石川町204	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.06 C _{TU} ・S _D 値＝0.79	－	－		
11	榧原市立畝傍東小学校		榧原市大軽町283	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.04 C _{TU} ・S _D 値＝0.46	－	－		
12	榧原市立 畝傍北小学 校	A棟	榧原市大久保町 156	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso値＝1.04 C _T ・S _D 値＝0.71	－	－		
		A'棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso値＝1.08	－	－		
		B棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.02 C _{TU} ・S _D 値＝0.36	－	－		
		C棟								
		D棟								
13	榧原市立大成中学校		榧原市小綱町 77－2	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.09 C _{TU} ・S _D 値＝0.31	－	－		
14	榧原市立白榧南小学校		榧原市白榧町 8－19－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso値＝1.07 C _T ・S _D 値＝0.30	－	－		
15	榧原市立白榧北小学校		榧原市白榧町 3－10－2	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.06 C _{TU} ・S _D 値＝0.30	－	－		
16	榧原市立八木中学校		榧原市新賀町 33	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.00 C _{TU} ・S _D 値＝0.32	－	－		
17	榧原市立晩成小学校		榧原市小房町 99	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝1.03 C _{TU} ・S _D 値＝0.33	－	－		

【病院】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	奈良県立医科大学 附属病院	病院本館A病棟	橿原市四条町 840番地	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝0.93 CTu・SD値＝0.33	除却	未定	
		病院本館旧館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝0.27 CTu・SD値＝0.20	除却	未定	
		管理棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝0.38 CTu・SD値＝0.29	除却	未定	
		医局棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝0.30 CTu・SD値＝0.23	除却	未定	

【劇場等】

番号	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	奈良県 橿原文化会館		橿原市北八木町 3丁目65－5	劇場 観覧場等	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)	Is/Iso値＝1.94 CT・SD値＝0.92	－	－	

【体育館】

番号	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	橿原公苑第一体育館 (ジェイテクトアリーナ奈良)		橿原市畝傍町 51	体育館	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso値＝1.11 CT・SD値＝0.31	－	－	
2	橿原市立中央体育館 橿原市旧中央公民館	橿原市立中央体育館	橿原市小房町 11－1	体育館 及び 集会場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版)	Is値＝0.75 q値＝1.05	－	－	
		橿原市旧中央公民館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso値＝0.50 CTu・SD値＝0.19	除却	令和6年度～令和7年度	

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価		
	I	II	III
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	$I_s/I_{so} < 0.5$ 又は $CT \cdot SD < 0.15$	左右以外の場合	$1.0 \leq I_s/I_{so}$ かつ $0.3 \leq CT \cdot SD \leq 1.25$
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so} < 0.5$ 又は $CT_u \cdot SD < 0.15Z \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 \leq I_s/I_{so}$ かつ $0.3Z \cdot G \cdot U \leq CT_u \cdot SD$
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	-	-	$1.0 \leq I_s/I_{so}$
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版)	$I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$	左右以外の場合	$0.6 \leq I_s$ かつ $1.0 \leq q$
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)鉄骨が充腹材の場合	$I_s/I_{so} < 0.5$ 又は $CT \cdot SD < 0.125Z \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 \leq I_s/I_{so}$ かつ $0.25Z \cdot G \cdot U \leq CT \cdot SD$

- I. 地震の振動及び衝撃に対して、倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
- II. 地震の振動及び衝撃に対して、倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
- III. 地震の振動及び衝撃に対して、倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
- ※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する「安全性を示す。
- いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、震度5程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。
- ※「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」欄の $CT \cdot SD$ 及び $CT_u \cdot SD$ について、算出の根拠となるZ、G、及びUは1.0とする。