

令和4年度 定期点検結果(令和5年3月末時点)

健全度判定区分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

橋梁定期点検業務委託4-1

番号	名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	健全度判定区分
1	雀堂橋	曾我町4号線	45.36	4.84	II
2	下戒智橋	雲梯町21号線	38.89	2.60	II
3	戒智橋	五井町・雲梯町線	39.94	6.80	II
4	花の木橋	東坊城町15号線	40.40	4.67	II
5	関田橋	東坊城町10号線	38.86	4.15	II
6	宮下橋	東坊城町39号線	32.90	3.75	II
7	千塚中の橋	川西町・北越智町線	36.40	7.50	II
8	千塚大橋	川西町16号線	25.56	4.60	II
9	五井橋	五井町1号線	26.20	4.80	I
10	寺田下橋	五井町・四条町線	16.80	4.80	II
11	慈明寺上橋	慈明寺町5号線	23.85	6.28	II
12	吉田橋	吉田町1号線	22.20	7.24	I
13	西池尻下橋	光陽西池尻線	24.00	5.80	II
14	上軽古橋	西池尻町13号線	24.15	3.10	II
15	下鳥屋橋	鳥屋町4号線	18.22	3.70	II
16	鳥屋橋	鳥屋町5号線	18.00	6.72	II
17	四分橋	城殿町・四分町線	30.11	12.80	II
18	出柳橋	四分町1号線	17.76	3.40	III
19	瑞穂橋	新口土橋線	33.20	6.27	II
20	瑞穂橋(歩道橋)	新口土橋線	33.50	2.60	II
21	新口橋	新口土橋線	21.80	9.75	II
22	下三山橋	新賀町1号線	20.65	3.20	II
23	新賀南口橋	新賀町12号線	21.70	11.87	II
24	耳成橋	木原佐伯団地4号線	16.50	9.76	II
25	下天神橋	山之坊近鉄団地3号線	16.00	2.83	II
26	天神橋	山之坊近鉄団地4号線	14.50	9.85	II
27	平和橋	醍醐町3号線	16.10	3.55	II
28	地藏前橋	法花寺町・常盤町線	16.30	5.20	II
29	出合橋	出合町3号線	17.10	2.70	II
30	千貫橋	出合町2号線	18.00	4.80	II
31	竹田橋	東竹田町5号線	32.55	5.58	II
32	宇治橋	中町・十市町線	28.52	6.34	II
33	十市わらべ橋	十市耳成山線	26.80	2.58	I
34	光陽上之橋	光陽町6号線	37.60	4.23	II
35	古川橋	東坊城町・古川町線	36.42	5.00	II
36	極楽橋	木原佐伯団地8号線	15.80	2.73	III
37	河原橋	飛驒町10号線	23.91	5.10	II
38	2058-1号橋	葛本町6号線	12.30	5.85	II
39	坪井大橋	常盤町7号線	11.75	10.04	II
40	膳夫橋	膳夫町・南山町線	15.95	6.70	II
41	膳夫橋(歩道橋)	膳夫町・南山町線	16.55	2.80	II
42	しんかいはし	葛本町4号線	16.35	1.60	II
43	竹田大橋	常盤町・太田市町線	28.20	7.18	II
44	竹田大橋側道橋	常盤町・太田市町線	28.20	2.47	II
45	寺田橋	四条町・寺田町線	18.10	2.30	II
46	白檀橋	白檀町41号線	21.40	11.41	II
47	久米橋	白檀町66号線	20.06	9.80	II
48	見瀬橋	白檀町47号線	21.00	9.81	II
49	見瀬橋(上流歩道橋)	白檀町47号線	21.00	3.68	II
50	見瀬橋(下流歩道橋)	白檀町47号線	21.20	1.53	II
51	南妙法寺橋	白檀町76号線	18.50	10.82	II
52	エンズ橋	葛本町・山之坊町線	16.50	7.60	II
53	燈明橋	見瀬町17号線	17.00	7.20	III
54	曾我川側道橋	雲梯町22号線	39.99	5.20	II
55	3635-1号橋	見瀬近藤団地1号線	17.46	6.72	II
56	川西団地橋	県営住宅檀原団地内線	32.05	12.87	II
57	新堂大橋	新堂町15号線	12.35	8.20	II
58	飯高橋	飯高大垣線	14.00	6.65	II

その他の道路施設

番号	施設名	健全度
1	豊田跨線横断歩道橋	Ⅲ
2	畝傍北小学校前横断歩道橋	Ⅱ
3	四条町20号線横断歩道橋	Ⅱ
4	奈良橿原線大型カルバート(北)	Ⅱ
5	奈良橿原線大型カルバート(南)	Ⅱ
6	四条町20号線大型カルバート	Ⅲ
7	門型標識 奈良橿原線(葛本東・南側)	Ⅰ
8	門型標識 奈良橿原線(醍醐西・北側)	Ⅱ

橋梁定期点検結果総括(1巡目)

実施年度	実施数(橋)	診断結果			
		I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
平成27年度	145	19	112	14	0
平成28年度	126	28	86	12	0
平成29年度	58	6	32	20	0
平成30年度	50	4	31	15	0
合計	379	57	261	61	0

橋梁定期点検結果総括(2巡目)

実施年度	実施数(橋)	診断結果			
		I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
令和2年度	145	9	132	4	0
令和3年度	126	15	88	23	0
令和4年度	58	3	52	3	0
令和5年度					
合計	329	27	272	30	0