

## 令和5年度 定期点検結果(令和6年1月末時点)

| 健全度判定区分 |        | 状 態                                          |
|---------|--------|----------------------------------------------|
| I       | 健全     | 構造物の機能に支障が生じていない状態。                          |
| II      | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。  |
| III     | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。            |
| IV      | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

## 橋梁定期点検業務委託5-1

[illegible]

その他の道路施設

| 番号 | 施設名                | 健全度 |
|----|--------------------|-----|
| 1  | 豊田跨線横断歩道橋          | Ⅲ   |
| 2  | 畝傍北小学校前横断歩道橋       | Ⅱ   |
| 3  | 四条町20号線横断歩道橋       | Ⅱ   |
| 4  | 奈良橿原線大型カルバート(北)    | Ⅱ   |
| 5  | 奈良橿原線大型カルバート(南)    | Ⅱ   |
| 6  | 四条町20号線大型カルバート     | Ⅲ   |
| 7  | 門型標識 奈良橿原線(葛本東・南側) | Ⅰ   |
| 8  | 門型標識 奈良橿原線(醍醐西・北側) | Ⅱ   |

橋梁定期点検結果総括(1巡目)

| 実施年度   | 実施数(橋) | 診断結果 |     |    |   |
|--------|--------|------|-----|----|---|
|        |        | Ⅰ    | Ⅱ   | Ⅲ  | Ⅳ |
| 平成27年度 | 145    | 19   | 112 | 14 | 0 |
| 平成28年度 | 126    | 28   | 86  | 12 | 0 |
| 平成29年度 | 58     | 6    | 32  | 20 | 0 |
| 平成30年度 | 50     | 4    | 31  | 15 | 0 |
| 合計     | 379    | 57   | 261 | 61 | 0 |

橋梁定期点検結果総括(2巡目)

| 実施年度  | 実施数(橋) | 診断結果 |     |    |   |
|-------|--------|------|-----|----|---|
|       |        | Ⅰ    | Ⅱ   | Ⅲ  | Ⅳ |
| 令和2年度 | 145    | 9    | 132 | 4  | 0 |
| 令和3年度 | 126    | 15   | 88  | 23 | 0 |
| 令和4年度 | 58     | 3    | 52  | 3  | 0 |
| 令和5年度 | 50     | 5    | 34  | 11 | 0 |
| 合計    | 379    | 32   | 306 | 41 | 0 |