

平成30年度 定期点検結果(平成30年12月末時点)

健全度判定区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

橋梁定期点検業務委託30-1

位置図番号	名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	健全度判定区分
1	豊津橋	畝傍駅前通り線	53.05	6.33	II
2	宮前橋	雲梯町19号線	39.20	4.70	III
3	下塚原橋	光陽運動公園1号線	39.25	4.70	III
4	塚原橋	坊城慈明寺線	41.50	12.80	III
5	光陽橋	光陽西池尻線	36.92	5.80	III
6	千塚橋	川西萩之本線	34.23	8.23	II
7	中の橋	一町12号線	28.68	4.81	III
8	上ノ橋	一町8号線	28.04	3.80	II
9	五井上橋	五井町・今井町線	35.88	20.62	II
10	大谷橋	東坊城大谷線	19.70	10.25	II
11	軽古橋	西池尻町11号線	19.40	4.60	III
12	岩船橋	白檀町・見瀬町4号線	17.62	16.83	II
13	田中橋	田中町2号線	22.12	5.28	III
14	上飛驒橋	上飛驒町1号線	30.87	5.80	III
15	高橋	畝傍駅前通り線	22.34	13.00	II
16	春日橋	小綱町・内膳町線	29.30	6.25	III
17	地黄橋	地黄町1号線	29.40	5.80	II
18	木原橋	木原町15号線	20.80	6.20	II
19	上木原橋	新賀町・木原町2号線	19.65	10.27	I
20	香久山橋	膳夫町・出垣内町1号線	18.60	5.30	III
21	上香久山橋	出垣内町2号線	17.35	4.80	II
22	坊城橋	古川東坊城線	34.66	9.55	II
23	曲川大橋	曲川曾我2号線	45.80	9.00	II
24	杉松田橋	十市町・葛本町1号線	25.65	4.60	III
25	ちよつきり橋	東観音寺西観音寺線	26.10	10.35	III
26	金鷄橋	八木町・今井町線	22.70	12.80	II
27	葛本橋	十市町・葛本町2号線	35.10	10.22	II
28	東面堂橋	出会町7号線	15.00	2.30	III
29	いんべ橋	忌部町3号線	40.01	5.22	II
30	天神大橋	見瀬町11号線	17.19	6.71	I
31	城山橋	白檀町・見瀬町4号線	16.84	6.72	II
32	大柳橋	田中3号線	25.10	3.80	II
33	曲川新橋	曲川町4号線	45.70	5.04	II
34	竹田の原橋	東竹田町12号線	27.30	7.21	I
35	耳成山橋	奈良檀原線	20.70	22.85	II
36	西新堂大橋	小槻町十市町線	28.70	18.54	II
37	還元橋	東竹田町13号線	28.20	13.21	II
38	笹穂橋	東池尻町2号線	16.40	13.20	II
39	新賀一号线橋梁	新賀町27号線	27.40	15.80	II
40	蘇武橋	八木町・今井町線	25.06	12.80	II
41	中の橋	出会町5号線	7.45	3.75	II
42	新賀大橋	奈良檀原線	13.10	22.65	II
43	大常盤橋	常盤町2号線	10.60	7.95	I
44	1639-1号橋	大和高田桜井線	3.40	9.33	II
45	飢富橋	大和高田桜井線	14.50	5.90	II
46	2422-1号橋	大三輪十市線	2.50	8.70	III
47	2422-2号橋	大三輪十市線	2.60	10.63	III
48	2422-3号橋	大三輪十市線	2.40	12.75	II
49	2422-4号橋	大三輪十市線	4.15	11.00	II
50	BOX橋	小槻町十市町線	11.80	13.00	II

橋梁定期点検結果総括

実施年度	実施数(橋)	診断結果			
		I	II	III	IV
平成27年度	145	19	112	14	0
平成28年度	126	28	86	12	0
平成29年度	58	6	32	20	0
平成30年度	50	4	31	15	0
合計	379	57	261	61	0