

学校・棟別耐震診断(2次診断)結果一覧表(小学校校舎)

-平成28年4月1日現在-

学校名	棟名	主な用途	建築年月 (年/月)	構造 区分	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断 (2次診 断)実施年 度	2次診断 結果 (Is値)	備考
畝傍南小学校	本館	普通・特別教室・管理室	H9.3	RC	3	6802	—		新耐震基準
畝傍北小学校	南館西	普通教室	S42.1	RC	3	671	H8		耐震化済
		普通教室	S43.3			675			
	南館中	普通教室・管理室	S44.2	RC	3	817	H8		耐震化済
	南館東	特別教室・管理室	S48.7	RC	3	392	H19		耐震化済
	トイレ棟	トイレ	S43.3	RC	3	104	H19	0.98	耐震性あり
	北館	特別教室	S52.5	RC	3	1,099	H19		耐震化済
	渡り廊下棟	特別教室	S52.5	RC	3	764	H19		耐震化済
	西館	普通教室・給食室	S58.8	RC	3	558	—		新耐震基準
鴨公小学校	北館中	普通・特別教室	S49.8	RC	2	1,455	H16	2.57	耐震性あり
		トイレ	S49.8			279			
	北館東	普通教室	S55.10	RC	1	236	H16	3.56	耐震性あり
	北館西	特別教室・管理室	S49.8	RC	2	2,524	H16		耐震化済
	西館北	普通教室	S49.8	RC	1	472	H16	3.19	耐震性あり
	西館南	特別教室	S50.1	RC	1	236	H16	1.87	耐震性あり
晩成小学校	南館	普通教室	S51.8	RC	3	1,175	H16		耐震化済
		普通教室	S52.9			1,203			
	渡り廊下棟	特別教室・渡り廊下	S52.9	RC	3	440	H16		耐震化済
	北館	特別教室・管理室	S52.9	RC	4	932	H16		耐震化済
特別教室・管理室		S52.9	1,417						
耳成小学校	南館	普通教室	S43.3	RC	3	426	H19		耐震化済
		普通教室	S44.12			647			
		普通教室	S45.8			495			
		普通教室	S46.8			253			
		普通教室	S46.8			775			
	北館東	特別教室・管理室	S51.8	RC	3	1,404	H19		耐震化済
	北館西	特別教室・管理室	S52.9	RC	3	670	H19		耐震化済
	給食リフト棟	給食用リフト	S52.9	RC	3	30	H19	1.43	耐震性あり
	西渡り廊下棟	特別教室・管理室	S52.9	RC	3	652	H19	0.81	耐震性あり
東渡り廊下棟	トイレ・渡り廊下	S52.9	RC	3	162	H19		耐震化済	
今井小学校	西館	普通教室	S44.3	RC	3	1,252	H19		耐震化済
		普通教室	S47.2			242			
	東館北	特別教室・管理室	S45.3	RC	3	1,110	H19		耐震化済
	給食室棟	給食室・リフト	H4.3	S	3	25	—		新耐震基準
真菅小学校	北館東	普通教室	S38.6	RC	2	408	H19		耐震化済
	北館中	普通教室	S39.3			510			
	北館西	特別教室	S44.3	RC	3	353	H19		耐震化済
	トイレ棟	トイレ	S39.3	RC	2	95	H19	2.13	耐震性あり
	南館東	普通教室・管理室	S40.2	RC	2	1,168	H19		耐震化済
	南館中	普通教室	S46.2	RC	3	620	H19		耐震化済
	南館西	普通・特別教室	S52.5	RC	3	834	H19	0.77	耐震性あり
		普通教室	S54.3			609			
	西渡り廊下棟	特別教室	S52.5	RC	3	745	H19		耐震化済
		特別教室	S52.5			441			
	給食室棟	給食室・リフト	S55.8	RC	2	214	H19	1.05	耐震性あり
	北別館	多目的教室	S57.5	S	1	302	—		新耐震基準

学校・棟別耐震診断(2次診断)結果一覧表(小学校校舎)

学校名	棟名	主な用途	建設年月 (年/月)	構造 区分	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断 (2次診 断)実施年 度	2次診断 結果 (Is値)	備考
金橋小学校	南館東	普通教室	S45.10	RC	3	647	H9		耐震化済
		普通教室	S48.3			243			
		トイレ	S48.3			122			
	南館西	普通教室	S51.5	RC	3	496	H9		耐震化済
		普通教室・管理室	S52.5			861			
	西渡り廊下棟	トイレ・渡り廊下・昇降口	S52.5	RC	3	277	H9	0.81	耐震性あり
	北館西	普通・特別教室	S53.5	RC	3	1,962	H9		耐震化済
	北館東	普通教室	S55.6	RC	3	505	H9		耐震化済
	東渡り廊下棟西	給食室・渡り廊下	S55.6	RC	3	369	H9	0.7	耐震性あり
	東渡り廊下棟東	特別教室・昇降口	S58.2	RC	3	375	—		新耐震基準
エレベータ棟	エレベータ	H15.10	S	3	31	—		新耐震基準	
香久山小学校	本館	普通・特別教室・管理室	S57.8	RC	3	1842	—		新耐震基準
		普通・特別教室・管理室	S57.8		4	1042			
新沢小学校	北館中	普通教室	S47.2	RC	3	365	H8		耐震化済
		普通教室	S47.5			248			
	北館東	普通教室・昇降口	S51.5	RC	3	910	H8		耐震化済
	南館	特別教室・管理室	S52.12	RC	3	1,599	H8		耐震化済
		特別教室	S52.12			358			
	給食リフト棟	給食用リフト	S52.12	RC	3	27	H8		耐震化済
	北館西	普通教室	S56.9	RC	3	599	H8	0.7	耐震性あり
	トイレ棟	トイレ	H10.9	RC	3	56	—		新耐震基準
東階段	階段	H11.8	S	4	144	—		新耐震基準	
白檀南小学校	南館西	普通教室	S45.10	RC	3	1,432	H8		耐震化済
	南館中	特別教室・管理室	S47.3	RC	3	243	H8		耐震化済
	南館東	特別教室・管理室	S49.5	RC	3	987	H8	0.73	耐震性あり
	北館	普通・特別教室	S51.5	RC	3	846	H8	1.08	耐震性あり
	北新館	子ども総合支援センター	S56.6	RC	2	952	H20		耐震化済
	給食棟	配膳室・給食用リフト	H9.9	S	3	82	—		新耐震基準
耳成南小学校	南館東	普通教室・管理室	S48.8	RC	3	932	H14		耐震化済
		普通教室・管理室	S48.8			505	H14		耐震化済
	東渡り廊下棟	渡り廊下・トイレ	S48.8	RC	3	393	H14		耐震化済
	西トイレ棟	トイレ	S48.8	RC	3	160	H14		耐震化済
	南館西	普通教室・管理室・給食室	S48.8	RC	3	1,214	H14		耐震化済
	北館東	普通・特別教室	S49.5	RC	3	1,314	H14		耐震化済
	北館西	普通・特別教室	S50.5	RC	3	1,324	H14		耐震化済
	南新館	多目的教室・資料室	S55.6	RC	2	443	H14	0.75	耐震性あり
		階段	S55.6			144			
エレベータ棟	エレベータ	H16.12	S	3	95	—		新耐震基準	
真菅北小学校	北館	普通教室	S49.7	RC	3	2,701	H17		耐震化済
	南館	普通・特別教室・管理室	S50.5	RC	3	3,028	H17		耐震化済
	北新館	普通・特別教室	S53.3	RC	3	727	H17		耐震化済
畝傍東小学校	北館	普通・特別教室	S52.3	RC	3	2,215	H17		耐震化済
	東渡り廊下棟	トイレ・渡り廊下	S52.3	RC	3	315	H17		耐震化済
		特別教室・昇降口	S52.3			228			
	南館	普通教室・管理室	S52.3	RC	3	2,034	H17		耐震化済
西渡り廊下棟	トイレ・渡り廊下	S52.3	RC	3	117	H17		耐震化済	

学校・棟別耐震診断(2次診断)結果一覧表(小学校校舎)

学校名	棟名	主な用途	建設年月 (年/月)	構造 区分	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断 (2次診 断)実施年 度	2次診断 結果 (Is値)	備考
白樫北小学校	北館東	普通教室	S52.12	RC	3	2,041	H17		耐震化済
	北館西	普通教室	S57.6	RC	3	615	—		新耐震基準
	東渡り廊下棟	特別教室・渡り廊下・昇降口	S52.12	RC	2	305	H17		耐震化済
	南館	特別教室・管理室	S52.12	RC	3	1,843	H17		耐震化済
	トイレ棟	トイレ	S57.6	RC	3	108	—		新耐震基準
耳成西小学校	北館	給食室・リフト用リフト	S55.8	RC	3	263	H19		耐震化済
		特別教室	S55.8			168			
		特別教室	S55.8			1,440			
	東館・南館東	普通・特別教室・管理室	S55.8	RC	3	2,640	H19		耐震化済
	南館西	普通教室	S55.8	RC	3	1,031	H19		耐震化済