

学校・棟別耐震診断(2次診断)結果一覧表(中学校体育館)

-平成28年4月1日現在-

学校名	棟名	建築年月 (年/月)	構造 区分	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断 (2次診断) 実施年度	2次診断結 果(Is値)	備考
畷傍中学校	体育館	S50.1	S	2	1,778	H15		耐震化済
八木中学校	体育館	S50.5	RC	2	2,336	H16		耐震化済
大成中学校	体育館	S56.8	S	1	1,803	H18		耐震化済
光陽中学校	体育館	S55.5	S	2	1,908	H17		耐震化済
白檜中学校	体育館	S52.5	S	2	780	H16	0.79	耐震性あり
	体育館	S52.5			481			
	柔剣道場	S63.4	RC	1	353	—		新耐震基準
	相撲場・弓道場	S63.3	RC	2	428	—		新耐震基準
檜原中学校	体育館	S57.8	S	2	780	—		新耐震基準
	体育館	S57.8			402			
	倉庫・更衣室	S57.8			219			
	部室	S57.8			84			