

令和7年度 通学路交通安全プログラム （檀原中・大成中校区）対策箇所一覧

番号	小学校名	住所（場所）	道路名	対応	主訴	要望	対策	国道路管理	警察	県道路管理	市道路管理
1	今井小 （7箇所）	① 今井町3丁目10-21付近 ウェルシア今井店前から今川工務店前のカーブ	1375 今井町10号線	市	歩道側の車道で前方からくる車がカーブを曲がる際にもスピードが出ている。 道路から駐車場に入る為の入り口は一部ガードレールの設置がないため不安である。	注意喚起の道路表示 標識	済				●路面標示 「スピード落せ」新設
2		② 今井町4丁目14-15付近 「一歩」前の2車線カーブと1車線道路が合流する変則三叉路	1360 五井町・今井町線	市警察	3方向から車が往来し、西側からスピードを出してくるので、横断歩道はあるが、車が止まってくれない。東側の一旦停止も守らず、進入する車がいるため危険である。	グリーンベルト修繕 横断歩道両端カラー化 「学童注意」などの路面標示 登校時間の見回り 一旦停止の取締り強化	済		●停止線移設検討 →停止線移設はできない		●横断歩道両端カラー修繕 ●停止指導線（ドットライン）を太線修繕
3		③ 今井町4丁目12-8付近 ドルチェ今井（マンション）前道路	1360 五井町・今井町線	市	ドルチェ今井（マンション）から北環濠公園へ渡る際、抜け道として通行する車が多く、スピードを出しているため危険である。	横断指導線の設置	済				●横断指導線新設
4		④ 四条町672-1付近	3054 五井町・四条町線	市	側溝の蓋がなく危険である。	グレーチング及び蓋の設置	済				●側溝の蓋設置
5		⑤ 今井町2丁目11-2付近 今井小学校東門前 横断歩道	1363 四条町・小網町1号線	市	危険箇所の北に信号のある交差点があり、南から走ってくる車が青信号に間に合うようにスピードを出して通過するので危険である。	横断歩道のグリーン修繕 注意喚起の路面標示	済				●横断歩道両側カラー修繕 ●足型マーク新設
6		⑥ 小網町17-35付近 鈴音堂小網店前 横断歩道	0102 畝傍駅前通り線	市警察	登校時間帯に非常に交通量が多く、スピードを出している車も多い。また、横断しようとしている児童がいても停車せず通過する車がいる。	減速を促す視覚効果が高い道路標示の設置	済		●路面標示「30」新設検討→路面標示ではなく、「30」の標識を設置予定		●路側帯修繕 ●路面標示を赤で囲む ●停止線手前を赤カラー
7		⑦ 小網町10-22付近 柴田酒店東側道路	1319 小網町・地黄町2号線	市	車が対向できないほど、道幅が狭く、交通量も多いので危険である。 児童が登校する際、東から出てきて、横断するが車から死角になる。	路側帯及びグリーンベルト設置 注意喚起の路面標示 横断指導線設置	済				●横断指導線新設
8	真菅小 （7箇所）	① 地黄町90-6付近 桜池西付近交差点北	1316 北妙法寺町・地黄町1号線	市	横断指導線はあるが、車の往来が多く横断する際に危険がある。また、溝もあるので危険である。	溝のグレーチング 止まれの足型マーク	済				●足型マーク1箇所新設
9		② 曾我町708-3付近 真菅小学校南門を50m東	1558 北妙法寺町32号線	市	車がスピードを落とさずに進んでくることがある。見通しも悪く児童に気づかれにくいいため危険である。	止まれの足型マーク	済				●足型マーク4箇所新設

番号	小学校名	住所（場所）	道路名	対応	主訴	要望	対策	国道路管理	警察	県道路管理	市道路管理
10	真菅小 （7箇所）	③ 地黄町82-8付近	1510 地黄町17号線	市	車がスピードを落とさずに進んでくることがある。	一時停止、徐行標示 グリーンベルト設置	済				●グリーンベルト新設 ●路側帯、ドットライン新設
11		④ 曾我町738-17～北妙法寺町200	1428 曾我町・北妙法寺町2号線	市	車がスピードを落とさずに進んでくることがある。	グリーンベルト設置	済				●グリーンベルト新設
12		⑤ 曾我町74-4付近 真菅小学校東 三叉路	1299 曾我町34号線	市	南北の道路は交通量が多く、西から登校する児童が横断する際、危険である。	横断歩道設置	済				●横断指導線新設
13		⑥ 曾我町937-2付近	1276 曾我町11号線	市	車がスピードを落とさずに進んでくることがある。	止まれの足型マーク	済				●足型マーク 2箇所新設
14		⑦ 寺田町38-1付近	3046 寺田町1号線	県	車がスピードを落とさずに進んでくることがある。	止まれの足型マーク	済			●停止指導線（ドットライン）新設 ●横断指導線新設	
15	耳成西小 （6箇所）	① 上品寺町355-1付近 高架地下道道	0101 中和幹線	県	バイクや自転車に乗ったまま走行する方がいる。スピードが出ているため児童に接触すると危険。 降雨後しばらくすると側溝から水があふれてくるため、通れる幅が狭くなりさらに危険。	バイク自転車への注意喚起 水が溜まらないように	済			●自転車マーク「おりて通行」を新設 ●水漏れ定期点検及び定期清掃実施	
16		② 上品寺町526付近 わんぱく公園前の横断歩道	1573 上品寺町41号線	市	線路沿いのカーブの方からスピードを出して走ってくる車が多い。登校時は、運転手からも児童が見にくく、保護者の立証がなければ事故が起きていた可能性のあるケースが何度もある。	横断歩道のグリーン修繕 路面表示の設置 路面のカラー化	済				●横断歩道両端カラー新設
17		③ 十市町877-1付近 興仁橋西及び興仁橋北寺川沿い	1158 十市町・新口町線	市 県 警察	スピードが出たまま曲がる車が歩道に突っ込み児童が巻き込まれるのではないかと心配している。 時間帯規制している川沿い道路にポストコーンが設置されている。ポストコーンの横を無理矢理通行する自動車がいって危険である。	歩道付近にバリカー設置 時間帯規制している箇所を車両通行禁止にして通り抜けができないようにしてほしい	済		●規制について検討 →規制についてはそのまま。中和土木がポストコーンを整備する。	●規制現状維持が決定次第対策	●ガードパイプ延長 ●バリカー設置 ●転落防止チェーン
18		④ 新口町145付近 信号のない交差点及び信号のある横断歩道	0204 新口土橋線	市 警察	黄色点滅信号から青色点灯信号に変わったが、直進する車の信号無視がある。また、信号を見落としてしまう右折車もある。	南から右折したとき、横断歩道や信号があることを知らせる注意喚起の看板または道路標示 横断歩道・グリーンベルト修繕	済		●信号機の高さ調節 →設置基準ギリギリの高さになっている。 ●横断歩道修繕 →R8に修繕予定		●停止指導線（ドットライン）新設 ●立看板「この先信号機あり」設置 ●横断歩道両側グリーン修繕 ●グリーンベルト修繕 ●「右折車信号あり」路面標示

番号	小学校名	住所（場所）	道路名	対応	主訴	要望	対策	国道路管理	警察	県道路管理	市道路管理
19	耳成西小 （6箇所）	⑤ 上品寺408-4付近 踏切沿い道路	1420 新口町・上品寺2号線	市	車両通行禁止の踏切。踏切の両端にすぐ車道があり、踏切を渡ってから車、バイク、自転車などの車両と接触事故を起こす危険がある。	スクールゾーンの標示 飛び出し坊や等の設置	済				●横断指導線新設
20		⑥ 上品寺町355-11付近 中和幹線道路側道横の側溝	1186 上品寺町3号線	市	歩道横には深さ1.5m程の水路があり、児童が転落すると大きな事故につながる恐れがある。	グレーチングや防護柵の設置	済				●ポストコーン設置
21	真菅北小 （6箇所）	① 土橋町149-3付近 マルヨシ酒店前	1104 土橋町・中曽司町線	市	中和幹線と並行して東西に走る道路の交差点。道幅が細く見通しも悪いが、中和幹線の抜け道となっておりスピード超過の車が多く大変危険である。	注意喚起の看板再設置	済				●板看板配布 ●板看板配布
22		② 中曽司町97-6付近 中和幹線居酒屋金太郎から南へ100m	1091 中曽司町37号線	市	中和幹線と並行して東西に走る道路で、車の抜け道となっている道路の交差点。道幅が狭く、堀もあり見通しが悪いため、道路を横断しようとする児童が車から見えにくい。また、児童から車が見えにくいため、出会いがしらの事故が予測され、危険である。	注意喚起の看板再設置 交差点のカラー化	済				●交差点赤カラー新設 ●板看板配布
23		③ 中曽司町286-1付近 中和幹線居酒屋金太郎から南へ200m	1091 中曽司町37号線	市	中和幹線南側を南北に走る道路。用水路の柵の一部がなく児童が転落する恐れがある。	防護柵の設置	未				○転落防止柵設置 ●応急的ポストコーン設置
24		④ 飯高町229付近 ケーズデンキ西側道路を北へ200m	1007 飯高町7号線	市	児童が生活の中や通学路としてよく利用しているが、信号がなく自動車や自転車との出会い頭の事故が予想されます。	交差点の赤カラー化	済				●交差点赤カラー新設 2箇所
25		⑤ 飯高町228-2～小槻町512-2付近 ケーズデンキ西側道路	1008 飯高町8号線	市	抜け道として通行する車が多く、特に登下校の時間帯には交通量も多くなるので危険である。	路側帯及びグリーンベルト設置	済				●グリーンベルト新設 ●停止指導線（ドットライン）新設
26		⑥ 豊田町2 豊田町公民館前交差点及び信号機	1122 豊田町1号線	市警察	豊田町公民館北東の押しボタン信号について、通常は黄色の点滅信号になっているため、赤信号になっても、気付かず通過してしまう車があり危険である。	黄色点滅は意識が薄いため、青信号にする。※新ノロ駅付近のセブンイレブンの信号が、黄色点滅から青信号になった。児童横断の注意喚起路面標示 注意喚起の看板設置	済		●信号機点灯変更検討 →R8に青点灯に変更予定		●路面標示新設 「横断者注意」

榎原中・大成中校区以外の対策箇所一覧

番号	小学校名	住所（場所）	道路名	対応	主訴	要望	対策	国道路管理課	警察	県道路管理課	市道路管理課
1	畝傍北小	大久保町302-2付近～473-2付近 畝傍北小学校南西交差点 奈良県社会福祉センター北西横断歩道 畝傍御陵前駅東側交差点	3112 久米町・大久保町線	市警察	120名が登下校時に通行する通学路で、登校時特に交通量が増加し、通行車両の速度超過等の危険な状況が頻繁に見受けられる。	横断歩道補修及びカラー化 交差点カラー化 横断歩道標識の移設	済		●横断歩道修繕 →R81に修繕予定 ●横断歩道標識の移設 →移設は難しい		●横断歩道両端カラー修繕 ●交差点赤カラー新設
2	畝傍東小	大軽町283付近 畝傍東小学校南側道路及び東側道路 石川町204付近 畝傍中学校北側道路	0115 169号石川線 4192 五条野町・石川線 4185 石川町・和田線	市	学校付近の道路で多数の児童・生徒が通学路として通行するが、スピードを出している車両や抜け道として通行している車両との接触等の事故が危惧される。また、横断歩道で停止せず通過する車両があり、危険である。	注意喚起の路面標示	済				●路面標示新設 「学童注意」 「飛び出し注意」
3	金橋小	曲川町5丁目7 JR金橋駅東出口付近交差点	1231 曲川町5号線	市	JR金橋駅すぐ南東の交差点が通行量が多い上、横断歩道や信号もないため、児童が横断する際、危険である。	横断歩道の設置 横断指導線の設置	済				●横断指導線2箇所新設
4	畝傍南小	西池尻町218付近 西池尻下橋 近鉄南大阪線より南側	0111 光陽西池尻線 207 見瀬五井線	市 県	西池尻下橋を東西に通行する車両が多く、児童が南から横断する際、危険である。また、橋の横に歩道を新設してもらっているが、児童が横断した後、旧のグリーンベルトがあるので、混乱なく新設した歩道を渡れるようにしてほしい。 近鉄南大阪線より南側の南北道路のグリーンベルトが消えかけていて危険である。	横断指導線の設置 古いグリーンベルトの削除 グリーンベルト修繕	済			●グリーンベルト修繕	●横断指導線新設 ●旧グリーンベルト削除
5	耳成小	安楽寺駐車場から南北150mの区間 葛本町312-3～葛本町302-2		市	抜け道として利用する車両が多い上、道幅が狭く、路側帯もないため、通学する児童が接触する危険がある。	路側帯及びグリーンベルト設置	済				●グリーンベルト新設
6	耳成南小	常盤町107-1付近 セジュール常盤付近	2122 石原田・常盤町線	市	西から東へ横断する児童がいるにも関わらず、スピードを出して北から南へ交差点に入ってくる車がいて非常に危険である。	交差点カラー化 横断指導線の設置 注意喚起の看板設置	済				●交差点赤カラー新設 ●横断指導線新設 ●板看板設置
7	耳成南小	橿原市常磐町174-3付近 橿原市常磐町101付近 あおによし付近	2122 石原田・常盤町線	市	交通量が多く、東側にある店舗の塀が死角となって横断歩道を渡ろうとする児童が車両から視認されづらく、危険である。	交差点カラー化 横断歩道カラー化 注意喚起の路面標示・看板設置	済				●交差点赤カラー新設 ●横断歩道両端カラー新設 ●路面標示「横断者注意」 ●板看板設置 ●巻看板設置
8	畝傍中	橿原市久米町付近交差点	125 県道橿原神宮公苑線	県警察	登下校時間帯の交通量が非常に多く、生徒が東西に横断する際に危険がある。	南側の横断歩道及び停止線を北側へ移設 「止まれ」の拡大 交差点の赤カラー化	済		●横断歩道及び停止線移設 ●「止まれ」の拡大	●交差点の赤カラー化 ●歩道の切り下げ	
9	畝傍北小	奈良県橿原市四分町4付近の国道沿い （元業務用スーパー付近）国道169号	国道169号線	県	転落により、児童の怪我が多発している場所。溝が深い。 ガードレールが途切れている。交通量が多く、大型車も多い。	水路の蓋設置	未			○水路への蓋設置対応 ○歩車分離道の修繕対応	