



1号炉 連続測定結果
(燃焼室ガス温度、バグ入口ガス温度、一酸化炭素濃度)




—●— 燃焼室ガス温度 [°C] —*— バグ入口温度 [°C] —■— 一酸化炭素濃度 [ppm]

2号炉 連続測定結果
(燃焼室ガス温度、バグ入口ガス温度、一酸化炭素濃度)



—●— 燃焼室ガス温度 [°C] —◆— バグ入口温度 [°C] —■— 一酸化炭素濃度 [ppm]

3号炉 連続測定結果
(燃焼室ガス温度、バグ入口ガス温度、一酸化炭素濃度)



※19日 過熱低減器の蒸気漏れ補修作業のため、停止中